



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DGW-6.054.14.2025

Warszawa, 11 grudnia 2025

Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na zapytanie nr 2835 Posła na Sejm RP pana Łukasza Kmity z dnia 23 października br. dotyczące *wyschnięcia cieku wodnego o nazwie Miła lub Witeradówka na odcinku Witeradów-Olkusz i działań podejmowanych w tej sprawie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dalej jako: „PGW Wody Polskie”, oraz inne służby państwowe*, poniżej przekazuję stosowne informacje.

Ministerstwo Infrastruktury wystąpiło do PGW Wody Polskie z prośbą o udzielenie informacji w zakresie działań dotyczących rzeki Witeradówka. Po analizie uzyskanych informacji od PGW Wody Polskie, Ministerstwo Infrastruktury oceniło działania w zarządzaniu rzeką Witeradówka PGW Wody Polskie jako zgodne z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960).

Poniżej znajduje się opis działań i ustaleń PGW Wody Polskie w przedmiotowej sprawie.

PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w czerwcu 2025 r. przeprowadził wizję w terenie celem dokładnego rozeznania niskiego przepływu wody w cieku Witeradówka. W wyniku prowadzonej kontroli potwierdzono fakt piętrzenia i poboru wody, poprzez pompowanie, na cele prywatne. Mając powyższe na uwadze, wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Olkuszu o pozyskanie danych właściciela nieruchomości przyległej do cieku (w problemowym miejscu) celem weryfikacji legalności działań.

Po otrzymaniu ww. danych, w dniu 21 lipca 2025 r. wystosowano pismo do właściciela działki/urzędu, w którym zwrócono się o okazanie aktualnych wymaganych pozwoleń.

Z uwagi na brak pozwoleń, właściciel poinformował pismem z dnia 20 sierpnia 2025 r. o podjęciu działań związanych z likwidacją urządzeń w terminie do 31 października 2025 r.

W dniu 31 października 2025 r. do PGW Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Olkuszu wpłynęło pismo informujące o całkowitym zaprzestaniu pompowania i piętrzenia w cieku Witeradówka, co zostało zweryfikowane i potwierdzone w dniu 5 listopada 2025 r. Stwierdzono, że przywrócenie niezaburzonego przepływu w przedmiotowej lokalizacji zwiększyło przepływ, ale w niewielkim stopniu. Nadal zaobserwowano stopniowe obniżenie przepływu i zanik wody poprzez wsiąkanie w grunt. Jednocześnie okazało się, że wypływ wód już w samym odcinku źródłowym cieku jest zmniejszony w porównaniu do lat ubiegłych.

Ze sprawozdania z monitoringu środowiska wodnego po likwidacji kopalni cynku i ołowiu „OlkuszPomorzany”, prowadzonego przez Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A., dalej jako: „ZGH „Bolesław” S.A.”, w latach 2022-2024 wynika, że przepływy cieku Witeradówka wahały się w zakresie od 0,000 m³/sek. do 0,063 m³/sek.

Z obserwacji pracowników ZGH „Bolesław” S.A. i PGW Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Olkuszu oraz z danych będących w posiadaniu ZGH „Bolesław” S.A. pozyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB wynika, że zarówno bieżący rok, jak i wcześniejsze lata dla omawianego obszaru należą do lat suchych. Ostatnie miesięczne sumy opadów wahały się w granicach 15- 30 mm, podczas gdy średnia miesięczna suma opadów dla tego regionu kształtuje się na poziomie 70 mm. Średnie roczne sumy opadów z ostatnich lat były znacznie niższe od średniej wieloletniej dla danego obszaru. Należy zaznaczyć, że samo źródło cieku Witeradówka jest zasilane głównie wodami podziemnymi z jurajskiego piętra wodonośnego, którego wydajność jest ściśle powiązana z opadami atmosferycznymi. Wyłączenie pomp głównego odwadniania kopalni ZGH „Bolesław” S.A. miało miejsce na przełomie 2021/2022 r. (grudzień - styczeń). W tym okresie pracownicy ZGH „Bolesław” S.A. obserwowali tendencję wzrostową poziomu zwierciadła wody w triasowym piętrze wodonośnym oraz wzrost wydajności niektórych źródeł, głównie triasowych (np. źródła rzeki Sztoła w Żuradzie).

W kwestii obecnego wypływu wody ze źródła rzeki Witeradówka, PGW Wody Polskie informują, że zgodnie z ww. sprawozdaniem, wydajność źródła zasilającego ciek Witeradówka w latach 2022-2024 wynosiła od 0,38 m³/min do 1,3 m³/min. Natomiast aktualnie według badań prowadzonych przez ZGH „Bolesław” S.A. przepływ w ww. źródle wynosi około kilkunastu l/min.

Co do badania jakości wody w ciekach wodnych na terenie gmin Olkusz, Bolesław i Bukowno po zakończeniu wydobywania i wyłączeniu pomp przez ZGH „Bolesław” S.A., informuję, że prowadzenie badań jakości wód nie należy do zadań PGW Wody Polskie. PGW Wody Polskie korzystają z pomiarów prowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, a także Państwowy Instytut Geologiczny – PIB.

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB zajmuje się badaniem i oceną stanu wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych i ilościowych. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadza badania wód powierzchniowych, obejmujące elementy biologiczne, fizykochemiczne oraz chemiczne, a także wykonuje uzupełniające badania wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych. Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB zajmuje się badaniem wód powierzchniowych w zakresie elementów hydrologicznych i morfologicznych. Ww. służby państwowe prowadzą badania w punktach pomiarowych rozmieszczonych na terenie całego kraju, w tym również w powiecie olkuskim.

Pozyskując informacje o stanie wód powierzchniowych w rejonie olkuskim Ministerstwo Infrastruktury i PGW Wody Polskie opiera się również na wynikach zawartych w sprawozdaniu z monitoringu środowiska wodnego po likwidacji kopalni cynku i ołowiu „Olkusz – Pomorzany”, prowadzonego przez ZGH „Bolesław” S.A. w latach 2022-2024.

Należy zaznaczyć, że monitoring środowiska wodnego po likwidacji kopalni cynku i ołowiu „Olkusz – Pomorzany” prowadzony przez ZGH „Bolesław” S.A. wynika z decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie z dnia 23 grudnia 2020 r., znak: KRA.9200.13.2020.NM, zatwierdzającej Plan ruchu likwidowanego podziemnego zakładu Górniczego Kopalni „Olkusz – Pomorzany” na lata 2021-2025.

Z wynikami monitoringu środowiska wodnego można zapoznać się na stronie internetowej [ZGH „Bolesław” S.A.](#) Z informacji zamieszczonych na ww. stronie wynika, że „w skład sieci monitoringu środowiska wodnego, zgodnie z zatwierdzonym „Programem monitoringu środowiska wodnego po likwidacji kopalni rud cynku i ołowiu Olkusz-Pomorzany”, wchodzi otwory obserwacyjne - piezometry (27), punkty monitoringowe na ciekach (33) oraz na źródłach (33). Punkty zlokalizowane są w obrębie zasięgu leja depresji wytworzonego przez kopalnię oraz w jego obrzeżeniu. W piezometrach dokonywane są obserwacje położenia poziomu zwierciadła wód podziemnych. W wybranych punktach pobierane są próbki do analiz fizykochemicznych. W zakresie monitoringu cieków powierzchniowych prowadzone są obserwacje natężenia przepływu, a w zakresie źródeł pomiary ich wydajności. Wody ze źródeł oraz cieków powierzchniowych są również monitorowane pod kątem ich składu fizykochemicznego”.

W ramach procesu likwidacji, ZGH „Bolesław” S.A. powołały Zespół ds. rozpoznania i zwalczania zagrożeń powiązanych ze zmianą środowiska wodnego w byłych terenach górniczych likwidowanego ruchu zakładu górniczego kopalni rud cynku i ołowiu Olkusz-Pomorzany.

Jak wynika z najnowszej „Informacji o pracy Zespołu ds. rozpoznawania i zwalczania zagrożeń powiązanych ze zmianą środowiska wodnego w byłych terenach górniczych likwidowanego ruchu zakładu górniczego kopalni rud cynku i ołowiu „Olkusz-Pomorzany” w III kwartale 2025 r.” z dnia 23 października br., w ramach prowadzonych prac w odniesieniu do wód podziemnych Zespół nie stwierdził znaczących zmian składu chemicznego wód podziemnych w odniesieniu do prób pobranych w poprzednich cyklach pomiarowych. W dalszej części dokumentu wskazano, że: „na podstawie wyników analiz fizykochemicznych wód powierzchniowych pogorszenie się jakości wód stwierdzono ponownie jedynie w rzece Białej. Związane jest to z tym, że w miejscu pojawienia się wody występuje okno erozyjne (brak warstw uszczelniających - kajper), którym na powierzchnię w wyniku procesów naturalnych wypływają zmineralizowane wody podziemne z poprzednio odwodnionej strefy złożowej (strefa artezyjska). W miejscu tym udokumentowane jest złożo „Laski” charakteryzujące się mineralizacją siarczkową. Zgodnie z zapisami dokumentacji hydrogeologicznej woda w ciekach powierzchniowych z biegiem czasu będzie ulegała poprawie, natomiast nie da się określić dokładnych horyzontów czasowych tego procesu.”. W pozostałych ciekach nie odnotowano przekroczenia wartości dopuszczalnych.

Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Przemysław Koperski

Podsekretarz Stanu